

Código CertifiCar: Abr09-06-1305

Cantidad de páginas: 21

Nombre del solicitante: Karla Rodríguez Ulloa

Fecha de la prueba: 17/04/09

Marca: Nissan

Modelo: Altima

Tipo: sedan 4 puertas

Año: 2002

Placa: 130509

VIN: 1N4AL11EP2K14809

### Resumen evaluaciones del auto

**Carrocería: 68**

**Chasis: 62**

**Emisión de gases: 100**

**Instrumentos: 53**

**Transmisión: 73**

**Motor: 78**

**Frenos: 100**

**Suspensión: 86**

**Resumen: 74**

Kilometraje promedio anual: **0000** Km

Cumple con los requisitos de RTV: Si:  No:

Dueño según registro: Róger Villegas Flores

Anotaciones: Si: No:  Gravámenes: Si: No:

Accidentes de tránsito:

1. 18/07/07 #28308
2. 03/04/08 #49008
3. No aplica

Defectos aceptados por fábrica:

1. #021001000 Air Bags
2. No aplica
3. No aplica

Códigos de falla:

1. P0031
2. HO25 Heater Control Circuit
3. No aplica

Problema con bolsa de aire: Si:  No:

Luz encendida:

Luz no enciende:

Observaciones: Vehículo vendido como salvamento. Caja de cambios patina.  
Fuerte choque frontal derecho. Punta de chasis delantera derecha dañada.  
Faltan molduras y cobertores delanteros derechos.  
Devolución de odómetro.

### Resumen histórico del auto

El reporte histórico CertifiCar incluye únicamente la información suministrada a CertifiCar. Puede existir información adicional de este vehículo, que incluya problemas que no han sido reportados a CertifiCar. Utilice el reporte histórico como una herramienta importante junto con la evaluación CertifiCar y la prueba de manejo, para tomar la mejor decisión.

Problema con título (USA): Si:  No:

Salvamento:

Chatarra:

Reconstruido:

Fuego:

Inundación:

Granizo:

Devolución de odómetro: Si:  No:

Antes: **78723** Km.

Ahora: **51473** Km.

Cantidad estimada de dueños anteriores: **4**

Tipos de uso:

Personal:

Auto comercial:

Alquiler:

Servicio público:

CertifiCar depende de sus fuentes de información para la exactitud y veracidad de sus reportes históricos, por lo tanto CertifiCar o su personal no asume responsabilidad alguna por errores u omisiones que éste pueda tener.

## Evaluación del estado de la carrocería



### Simbología Estado de la carrocería



Carrocería sin reparaciones



Carrocería con poca masilla



Carrocería con corrosión



Carrocería con mucha masilla

Firma del inspector

Firma del director técnico